









# Электроэрозионный станок




# Гравировальный станок





# Автоматический загрузчик заготовок



Задание скорости сервомотора по MODBUS с энкодером, подключённым ко входу PLC в цепи обратной связи по положению.




Управление сервоприводом по протоколу Easy Link от PLC





# Токарный станок с ЧПУ




# Линия контроля DVD



# Станок лазерной резки



# Бобинорезка



HMI



PLC


AMD



ASD




# Намоточный станок







# Линия контроля микросхем



Компьютер




~~Контроллер перемещения~~



Видеокарта

Импульсы



OZ signal

